



Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059, z późn. zm.),
w dniu 15.11.2016. upoważnieni przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Eugeniusz Jakimiuk stanowisko elektromonter
Paweł Klemm stanowisko elektromonter
(imiona, nazwiska i stanowisko służbowe kontrolujących)

na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli nr: 6141/2016/KONTRPPE z dnia 2016-11-14
przeprowadzili kontrolę u: GMINA CZEREMCHA
17-240 Kuzawa, nr ewid.: PL_ZEBB_2005025412_06
(oznaczenie odbiorcy/kontrolowanego i miejsca kontroli, imię, nazwisko, adres)

Oprócz kontrolujących przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

przedstawiciel odbiorcy Smyk Walerian

(dane personalne pozostałych osób obecnych przy kontroli, podać stopień pokrewieństwa)

Kontrola miała na celu sprawdzenie:

Kontrola układu pomiarowego

Kontrolę rozpoczęto o godz. 9:00 zakończono o godz. 9:30

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

sprawdzenie działania układu pomiarowego
stan opłombowania oraz prawidłowości poboru
energii elektrycznej

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

W momencie kontroli odbiorca powinien być zakwalifikowany, zgodnie z Taryfą Operatora, do grupy taryfowej B21

Dane dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego / załącznik nr

Zabezpieczenie przedlicznikowe: prąd znamionowy 125 A 0,1 A 13 plomby OSD 323 danielka
(miejsce zainstalowania)

Miejsce zainstalowania licznika en. el. Rozdzielnia na miedzi: plomby OSD 323 Astrowska 2002
(miejsce zainstalowania) (miejsce założenia plomb, np. złącze, tablica licznikowa)

Licznik en.el.: typ 67C9 oldgr Nr 13841960 rok legalizacji 2002 prąd znamionowy 50 A
plomby OSD nr 323 7max 0,381

Wskazania: (ECP) liczydło 1(WT) 14845,834, liczydło 2(NT)
(EBP) 5974,135 kvarh, kvarh, (EBO) 18.871 kvarh.

Zegar sterujący: typ Camender nr fabryczny 6400285-144 plomby OSD nr 323

W chwili przystąpienia do kontroli była/nie była pobierana nie mierzona energia elektryczna przez odbiorniki:

licznik podczas kontroli zliczał energię na
3 fazach

Pozostałe sprawne odbiorniki do poboru energii elektrycznej: oświetlenie, sprężarki
4 studni głębinowych

(rodzaj i moc odbiorników)

W wyniku kontroli kontrolujący podjęli następujące czynności:

studniach hydroforni zasłony ze stacji transformatorowej
stacji pomiarowej pośredniej znajduje się wewnątrz
hydroforni. Stan uprzedzenia prawidłowy
stan zasłony energii na 3 fazach. Miernikowość
poboru energii nie stwierdzona. Wyświetlenie licznika
licznika energii. Licznik nie ma wskazań, a zatem
stan 0,00 kWh. Stan pomiarowy przedstawiany do
zobowiązania stanów. Zatem licznik o
Nr 03507280 stan P 0,004; A+ 0,000; A- 0,000

Instalacja stwarza / nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska*

Dopływ energii wyłączono / nie wyłączono* —

(miejsce wyłączenia lub dlaczego nie wyłączono)

Oplombowano plombownicą o znakach/ założono plomby o numerach*: 323 urządzenia licznik

kanonik, modem, lista sta, kabel modem i obw. naprężenia
(miejsce założenia plomb)

Zabezpieczono następujące dowody rzeczowe:

Odbiorcy przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz odmowy podpisania protokołu, jak i odwołania się od jego treści w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli.

Odbiorca/Kontrolowany hydroforna kurawa nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu
/ wniósł następujące zastrzeżenia do protokołu*

Na tym kontrolę zakończono.

Treść protokołu przyjąłem do wiadomości i otrzymałem egzemplarz

[Podpis]
(Czytelny podpis odbiorcy/kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić

[Podpis]
[Podpis]
(czytelne podpisy kontrolujących)